

DTF-Transferdruck Waschanleitung

Langlebigkeit & Qualitätserhalt | Professionelle Pflege-Tipps

✓ Erste Wäsche – Wichtig!

⚠ Bitte beachten: DTF-Transfers brauchen nach der Verarbeitung mindestens 24 Stunden Ruhezeit, bevor Sie das Textil das erste Mal waschen. Dies ermöglicht eine optimale Haftung des Transfers auf dem Stoff.

Erste Wäsche: Bei 30–40 °C mit ähnlichen Farben waschen. Das Textil sollte von innen nach außen gekehrt werden (Links-Wäsche) – so ist der Transfer weniger Reibung ausgesetzt.

🌡 Temperaturbereich

30 °C

Ideal für empfindliche/häufige Wäschen

40 °C

Standard-Waschgang

60 °C

Maximum – nicht empfohlen

über 60 °C

✗ Transfer kann beschädigt werden

✓ Empfehlung: Waschen Sie Ihre DTF-Textilien regelmäßig bei **30–40 °C** für beste, dauerhafte Ergebnisse.

👕 Richtige Wäsche – Schritt für Schritt

1. **Links-Wäsche:** Textil von innen nach außen kehren – Transfer bleibt geschützt
2. **Temperatur:** 30–40 °C wählen (nie über 60 °C)
3. **Waschmittel:** Normales Waschmittel verwenden – keine Bleichmittel!
4. **Waschprogramm:** Schonwaschgang oder Synthetics-Programm bevorzugen
5. **Trocknung:** Lufttrocknung oder niedriges Trockner-Programm (max. 60 °C)
6. **Bügeln:** Nur auf Innenseite bügeln, nicht direkt auf den Transfer!

Das sollten Sie vermeiden

Zu heiße Wäsche

Temperaturen über 60 °C können den Transfer beschädigen und dessen Lebensdauer verkürzen.

Bleichmittel & Fleckentferner

Können den Druck verblassen oder das Motiv auflösen. Nutzen Sie nur normale Waschmittel.

Direkt Trockner

Hohe Hitze im Trockner schwächt die Haftung. Lufttrocknung ist am schonendsten.

Auf dem Transfer bügeln

Eisen direkt auf das Motiv kann es beschädigen. Nur von innen bügeln!



Besondere Fälle

Hartnäckige Flecken

Flecken vor dem Waschen mit kaltem Wasser ausspülen oder mit mildem Seifenwasser von Hand vortreaten. Niemals mit heißem Wasser oder Bleichmittel arbeiten.

Sportbekleidung & Schweißflecken

Nach dem Sport direkt mit kaltem Wasser ausspülen und dann bei 30 °C waschen. So vermeiden Sie Schweißablagerungen unter dem Transfer.

Weisse DTF-Unterdrucke auf dunklen Stoffen

Diese sind besonders robust und vertragen auch 40–50 °C. Trotzdem: Links-Wäsche ist immer empfohlen für längere Lebensdauer.

Langlebigkeits-Checkliste

Für maximale Lebensdauer beachten Sie:

- ✓ 24 Stunden Ruhezeit nach Verarbeitung

- ✓ Immer Links-Wäsche (von innen nach außen)
- ✓ 30–40 °C Waschtemperatur halten
- ✓ Niemals über 60 °C waschen
- ✓ Keine Bleichmittel oder Fleckentferner
- ✓ Lufttrocknung oder niedriges Trockner-Programm
- ✓ Nur von innen bügeln
- ✓ Mit ähnlichen Farben waschen (keine Verfärbungen)

Qualität & Haltbarkeit

Mit der richtigen Pflege halten DTF-Transferdrucke von **dtf-druck.com** über **50+ Waschgänge** bei 30–40 °C. Die genaue Lebensdauer hängt ab von:

- Waschtemperatur (je niedriger, desto länger die Haltbarkeit)
- Stoff-Qualität (hochwertige Stoffe = bessere Haftung)
- Verarbeitungs-Qualität (korrekte Pressung ist essentiell)
- Lagerbedingungen (kühl & trocken lagern)

© 2026 dtf-druck.com – Professionelle DTF-Transferdrucke für Vereine, Firmenkunden & DIY

Haben Sie Fragen zur Pflege oder Haltbarkeit? Besuchen Sie unsere **FAQs** oder **kontaktieren Sie uns**. Wir helfen gerne weiter!